

RAPORT

o stanie dostosowania obiektów Politechniki Warszawskiej dla osób niepełnosprawnych

Warszawa, dnia 04.02.2013 r.

Wydział Chemiczny - Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75				
Element oceny	Osoby z dysfunkcją narządu ruchu-niechodzące	Osoby z dysfunkcją narządu ruchu - chodzące	Osoby z dysfunkcją narządu wzroku	Działania dostosowawcze, które wydział zamierza podjąć
Opis budynku: budynek 4 kondygnacyjny. Budynek wpisany do rejestru zabytków.				
1. Ogrodzenia	Brama i furtka w ogrodzeniu Terenu Głównego nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych w dostaniu się na teren Główny Politechniki Warszawskiej – wejście z terenu głównego.			
2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.	Brak wydzielonych miejsc parkingowych wokół budynku, najbliższe oznakowane miejsce parkingowe znajduje się przy bramie II Gmachu Głównego.			.
3. Dojścia, wejścia i dojazdy	Osoby niepełnosprawne nie będą miały problemu z dostaniem się do Gmachu Technologii Chemicznej.			
4. Schody zewnętrzne	Brak schodów zewnętrznych.			
5. Schody wewnętrzne		Osoba niepełnosprawna napotka na następujące trudności: ▪ brak poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie ▪ nie zastosowano antypoślizgowej nawierzchni stopni, ▪ odległość poręczy przyściennych od ściany jest mniejsza niż 0,05 m, ▪ balustrady zewnętrzne nie wystają 30 cm poza początek i koniec schodów, ▪ poręcz balustrady nie spełnia wymogów odnośnie kształtu i wymiarów przekroju, ▪ nie właściwa wysokość balustrady ▪ powierzchnia spoczników nie wyróżniają się odcieniem, barwą ani fakturą, ▪ nie zastosowano kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia, ▪ nie zastosowano oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu.		
6. Pochylnie	Nie dotyczy			
7. Windy (dźwigi osobowe)	Windy nie są przystosowane do korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne - niechodzące.	Osoby niepełnosprawne - chodzące napotkają na następujące trudności ▪ w budynku są dwie windy zatrzymują się na czterech poziomach, a pomieszczenia – audytorium, laboratorium rozmieszczone są na siedmiu	▪ brak oznakowania dla osób niewidomych (alfabetem Braille'a), ▪ brak wyposażenia w system informacji głosowej.	Przygotowywany jest projekt przystosowania wind.

		poziomach. Tylko trzy kondygnacje znajdują się na poziomie wind, w czterech pozostałych przypadkach przejście z windy do pomieszczeń związane jest z przemieszczaniem się po schodach. W oddzielonej w pionie części budynku związanej z klatką „C” nie ma windy. Z uwagi na niedostateczną szerokość schodów, nie ma również możliwości zainstalowania tam podnośnika, platformy itp. ▪ szerokość drzwi wejściowych do windy wynosi mniej niż 90 cm, ▪ niewłaściwa szerokość i długość kabiny, ▪ brak poręczy, ▪ tablica przyzywowa na niewłaściwej wysokości i odległości od naroża windy.		
8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne	Toaleta usytuowana na parterze budynku spełnia wymagania zawarte w § 81, § 86 rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz § 26 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.			
9. Przedsionki, wiatrolapy	W obiekcie nie ma przedsionków ani wiatrolapów.			
10. Pomieszczenia, korytarze	▪ Osoba niepełnosprawna ma możliwość poruszania się po holu budynku	▪ okna w pomieszczeniach nie posiadają urządzeń przeznaczonych do ich otwierania przez osoby niepełnosprawne. ▪ powierzchnia podłogi na korytarzach nie jest wykonana z materiałów antypoślizgowych, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi nie zastosowano żadnych rozwiązań sygnalizujących tę różnicę		